

By Lincoln Electric

arcweld[®]
arcweld 180C MIG



Arcweld 180C MIG es una máquina de soldadura 3 en 1 multiproceso. Es un inversor de alta eficiencia con excelente característica de arco en los 3 procesos. La versatilidad de Arcweld 180C MIG combinada con su portabilidad lo convierten en una opción popular para aplicaciones de soldadura ligera a media.

PROCESOS

- MIG
Alambre Tubular (sin Gas)
Alambre Sólido (con Gas – mezcla – Argon + CO₂)
- TIG
Acero inoxidable – trabajo de acabado
Acero al carbono
- STICK – ELECTRODO

LA UNIDAD INCLUYE

- Antorcha MIG 3M
- Cable de entrada 3M sin enchufe
- Cable de tierra de 3M con abrazadera de tierra
- Manguera de gas de 3M
- 2 Rodillos de conductor 0.6/0.8/0.9 cable sólido
- 1 Rodillo de conductor 1.0/1.2 alambre con núcleo
- 2 Abrazaderas
- 2 puntos de contacto de 1.0

Excelentes características del arco

Se mantienen las características óptimas del arco sobre una amplia gama de parámetros de operación.

Pequeño y ligero pero potente

Diseño robusto

Robusta carcasa de metal y botones de control para los parámetros, soportar condiciones ambientales difíciles

Protección inteligente

- Sobre voltaje
- Baja tensión
- Sobre corriente
- Sobre calentamiento

Fuerza de Arco

Le permite tener un arco de soldadura muy estable con bajo nivel de salpicadura.

Arranque en caliente – Hot Start

Para un excelente encendido de arco

Cumple las especificaciones IEC 60974-1

Cumple con los estándares de calidad internacional.

Tecnología IGBT

Para darle confiabilidad al equipo.

Accesorios completos

Accesorios / cable de alimentación incluido

LINCOLN[®]
ELECTRIC

By Lincoln Electric

arcweld®
arcweld 180C MIG

Especificaciones

Product Name	Product Number	Primary Voltage / Phase / Frequency	Weight (kg)	Dimensions H x W x D (mm)	Protection / Insulation Class	Compliance
arcweld® 180C MIG	K69020-6	220+/-10% / 1 / 50/60Hz	15.1	305 X 220 X 460	IP21S/F	IEC 60974-1

salida de soldadura

Product Name	Processes	Rated Output (40°C)	Welding Current Range
arcweld® 180C MIG	GMAW	180A@20%,90A@100%	30-180A
	SMAW	180A@20%,80A@100%	20-180A
	GTAW	180A@30%,103A@100%	20-180A



1. Perilla selectora de proceso.
2. Perilla de velocidad del alambre
3. Perilla de ajuste de corriente / voltaje
4. Perilla de fuerza del arco
5. Botón de acoplamiento de alambre
6. Indicador de advertencia
7. Indicador de encendido
8. Socket de la antorcha euro
9. Salida negativa
10. Salida positiva

LINCOLN®
ELECTRIC